


OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA
NÃO PODE SER INSTALADO EM
ÁREAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS.



TEL-552 Caixa de Inspeção em Pvc Ø 300x300mm

TEL-560 Conectores de Medição em Bronze com 4 Parafusos
- para Cabos de Cobre 16 - 70mm²



TEL-5770 Cabo de Cobre Nu 70mm2
7 Fios X Ø 3,00 mm (Nbr6524)

TEL-5814 Hastes Cobreadas Alta Camada
Ø 5/8" X 2,40m (Ø 14,3mm-Efetivo)

CAIXA DE INSPEÇÃO TAMPA SIMPLES
COM UMA DESCIDA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO
E CONEXÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE - 2

SEM ESCALA

REV.	DATA	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	PROJETO:	CLIENTE FINAL	CLIENTE	Fornecedor	ESC.:
0	23/06/15	D.B	Engenharia	ETE QUILOMBO IMPLEMENTAÇÃO FASE 3		Antonio Carlos Sacilotto Rua Fernando Ferrari 107, Centro Bairro: 09 Cep: 13060-000		1:1
								FOLHA:
								02
					Nº00217.2015	Nº00217.2015	Nº00217.2015	